

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Mánesova 1803/3a, České Budějovice
email: budejovice@coi.cz, datová schránka:
ujrd2cm, tel.: +420 387 722 338

Identifikační kód

211911070033406

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.
IČO: 47118008
Sídlo: Na Pankráci 30, Praha 4, 14000
Název dotčené provozovny, adresa: ČS Těšovice - STS Prachatice a.s., Těšovice 773/29, Prachatice, 38421

Místo: Těšovice

Datum a čas: 7.11.2019 13:00 - 7.11.2019 13:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Václav Český
Další členové skupiny: Bc. Patrik Dvořák

číslo průkazu: 000334

číslo průkazu: 000390

Přizvaná osoba:

Michal Matějka

důvod přizvání: technik SGS

Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: vedoucí ČS

jméno a příjmení: Ivan Rieger


datum nar.: 31.12.1958

.....
za ČOI - podpisy

07.11.2019

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis



Kontrolní zjištění

Vzorkování motorových paliv (LPG):

Podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v pl. znění byl proveden odběr vzorku LPG dle ČSN ISO 4257 „zkapalněné ropné plyny – vzorkování“ za účelem posouzení jakosti a složení LPG (dle ČSN EN 589) v přítomnosti:

Jméno a příjmení osoby přítomné odběru vzorku: (funkce): Ivan Rieger, vedoucí ČS

Před vlastním odběrem vzorku zkapalněného ropného plynu (LPG) byl proveden řádný proplach vzorkovacího zařízení i vzorkovnic odebíraným motorovým palivem (cca. 1,0 l LPG) přímo v čerpací stanici LPG spuštěním výdejního stojanu na LPG. Odběr vzorků LPG byl proveden odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN EN ISO 4257 „Zkapalněné ropné plyny – Vzorkování“. Bezprostředně po odběru, realizovaném přímo z výdejního stojanu na LPG přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici či kovové potrubí do vzorkovnic z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena zkouška plynotěsnosti a vzorkovnice byly opatřeny identifikací s údaji o datu a pořadovém čísle vzorku LPG. Vzorkování LPG realizovala odborně způsobilá osoba (technik SGS Czech Republic s.r.o.) přizvaná ke kontrole ČOI dle ust. § 6 zákona č. 255/2012 Sb. v pl. znění. Odebráno bylo následující motorové palivo v aktuálním prodeji:

ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LIQUIFIED PETROLEUM GAS – LPG)

Vzorek LPG (číslo):	308/21/19/V
Množství odebraného vzorku (litry):	1,59 l
Cena za 1 litr (Kč):	13,10 Kč
Celková hodnota odebraného vzorku LPG (Kč):	21 Kč
Dodavatel (dopravce, přepravce, aj.):	PRIMAGAS s.r.o.
Poslední dodávka LPG ze dne (dodané množství v litrech):	4.11. 2019
Nabývací doklad k LPG (faktura, dodací list, jiný doklad):	DL 19DL091046
Množství LPG v nádrži v okamžiku odběru vzorku:	60 %
Počet výdejních stojanů LPG v provozu / rok ověření:	1 / 2019

.....
za ČOI - podpisy

07.11.2019
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Různé:

Byla provedena kontrola výdejního stojanu na LPG; v době kontroly nebylo zjištěno poškození či neoprávněný zásah do měřidla po úředním ověření; kontrolovaná (povinná) osoba byla před vlastním vzorkováním motorových paliv poučena, řádně a v nezbytně nutném rozsahu, o průběhu a způsobu vzorkování motorových paliv a o jejich právech a povinnostech; v rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny; kontrolovaná osoba má dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v pl. znění, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků. Kontrolovaná/povinná osoba byla seznámena s odběrem referenčního vzorku, který je v případě zjištění nevyhovujícího jakostního parametru použitý pro ověřovací odběr, který bude ČOI realizován u 3. nezávislé laboratoře.

Opatření:

1. V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. v pl. znění byl proveden odběr vzorku motorových paliv (LPG) za účelem laboratorního posouzení jakosti a složení pohonných hmot:

Celkově odebrané množství vzorku LPG (litry): **1,59 l**

Celková hodnota odebraného vzorku LPG (Kč): **21 Kč**

2. Případná další opatření v návaznosti na kontrolní zjištění provede Česká obchodní inspekce (Inspektorát Jihočeský kraj a Vysočina) po výsledku laboratorního hodnocení jakosti motorového paliva (LPG)


Přílohy:

1. Protokol o odběru vzorků plyných PHM

.....
za ČOI - podpisy

07.11.2019
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis



Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Mánesova 1803/3a, České Budějovice
email: budejovice@coi.cz, datová schránka:
ujrd2cm, tel.: +420 387 722 338

Identifikační kód

211911070033413

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.
IČO: 47118008
Sídlo: Na Pankráci 30 , Praha 4, 14000
Název dotčené provozovny, adresa: ČS Těšovice - STS Prachatice a.s., Těšovice 773/29, Prachatice, 38421

Datum a čas šetření: 7.11.2019 13:00 - 14.11.2019 12:05

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Václav Český číslo průkazu: 000334

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1

První kontrolní úkon: dne: 07.11.2019

§5 odst. 2 c) zák. o kontrole - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení průkazu

viz bod č. 1 Protokolu o kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 14.11.2019

viz bod č. 2 Protokolu o kontrole

Kontrolní zjištění

1. Českou obchodní inspekcí, inspektorátem Jihočeský a Vysočina byla zahájena kontrola dne 7. 11. 2019 na čerpací stanici PRIMAGAS s.r.o., Těšovice 773/29, 384 21 Prachatice s následným odběrem vzorku LPG. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG. Odebraný vzorek LPG byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného LPG č. 308/21/19/V bylo konstatováno, že tento vzorek je vyhovující.

Číslo vzorku		Číslo zkušebního protokolu	Číslo inspekční zprávy	Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele
ČOI	SGS			
308/21/19/V	39750	39750	3017/2019	vyhovuje ČSN EN 589 (2019)

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků ve výši 21 Kč. Náhrada se neposkytne, jestliže kontrolovaná osoba náhradu nepožaduje. Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebrané vzorky, zašle do 5 - ti dnů od obdržení výsledku posouzení fakturu, se splatností 21 dnů, za odebrané vzorky k rukám Mgr. Martiny Střihavkové, Česká obchodní inspekce, inspektorát v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Neodešle-li kontrolovaná osoba fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

V době kontroly nebyla přijata.

Přílohy:

1. ÚZ PRIMAGAS 071119