

Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	37731	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 09.09.2019
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	2671/10/19/V		

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 37731	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 min. max.	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C OC MM LPG	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251) SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	TRÍDA1 90,2	TRÍDA1 89,0	Vyhovuje Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG) SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	23 NEGATIVNI	71 NEGATIVNI	Vyhovuje Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		49,2		Nehodnocen
	- propen	% m/m		6,3		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		10,8		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		12,2		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		21,0		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,4		Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	24	1,6 74	Vyhovuje Vyhovuje

## Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

**Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 11.09.2019**

**Inspekční činnost provedl:** Hana Kramolišová

**Inspekční zprávu schválil:** Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



**Česká obchodní inspekce**  
**Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha**  
 Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

**PRIMAGAS s.r.o.**  
**Na Pankráci 30**  
**Praha 4**  
**140 00**  
**IČ: 471 18 008**

**Sp. zn.**  
 ČOI 115196/19/1000

**Č. j.**  
 ČOI 120858/19/1000

**Vyřizuje / kl.**  
 Tuhý / 188

**Praha**  
 23.09.2019

**Oznámení o provedené kontrole**

Oznamujeme vám, že pracovníci České obchodní inspekce (Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha) provedli kontrolu ve vaší provozovně:


**Název:** Čerpací stanice pohonných hmot (LPG)  
**Bližší určení:** PRIMAGAS  
**Adresa:** Nádražní 3602, Mělník, 276 01

Stejnopis protokolu o kontrole vám, v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, zasíláme v příloze tohoto oznámení. Jako kontrolovaná osoba máte v souladu s ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu o kontrole, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění vám, jako kontrolované osobě, vznikl nárok na náhradu ve výši ceny, za kterou byl vzorek pohonné hmoty v době jeho odebrání běžně na trhu prodáván či vydáván. Příslušná náhrada bude poskytnuta na základě doručené faktury (resp. daňového dokladu), vystavené na obchodní jméno a bankovní spojení kontrolované osoby. Ve vystavené faktuře uveďte následující údaje:

**Odběratel:** Česká obchodní inspekce  
 Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2  
 IČ: 000 20 869 DIČ: CZ00020869

**Konečný příjemce:** Česká obchodní inspekce  
 Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha  
 Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

Zároveň vás žádáme o případné stanovení delší lhůty doby splatnosti faktury (minimálně 21 dnů). Neobdržíme-li fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole, bude tato skutečnost považována za souhlas kontrolované osoby, že se svého nároku na náhradu ceny odebraného vzorku vzdala.

  
**Bc. Michal Tuhý**  
 Vedoucí kontrolní skupiny

**ČR - Česká obchodní inspekce**  
 Inspektorát Středočeský a Hl. města Praha  
 Štěpánská 15  
 120 00 Praha 2

Příloha: Protokol o kontrole + inspekční zpráva SGS Czech republic s.r.o.

Telefon: (+420) 296 366 207; E-mail: praha@coi.cz  
 ID: datové schránky p2fdz5j

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha

Štěpánská 567/15, Praha 2

email: praha@coi.cz, datová schránka: p2fdz5j,

tel.: +420 296 366 207

Identifikační kód

101909090082755

## PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

### Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: PRIMAGAS s.r.o.

IČO: 47118008

Sídlo: Na Pankráci 30, Praha 4, 14000

Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Nádražní 3602, Mělník, 27601

Datum a čas šetření: 9.9.2019 0:00 - 19.9.2019 0:00

### Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Michal Tuhý

číslo průkazu: 000827

### Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1

**První kontrolní úkon:** dne: 09.09.2019

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

**Poslední kontrolní úkon:** dne: 19.09.2019

Zhodnocení skutkového stavu



za ČOI - podpis

19.09.2019

1

osoba přítomná kontrole - podpis

## Kontrolní zjištění:

### Vzorkování pohonných hmot – zhodnocení kontrolního zjištění

a) dne 09.09.2019 byla provedena kontrola, o které byl v místě kontroly sepsán Úřední záznam; Úřední záznam byl kontrolované osobě doručen do datové schránky.

b) v rámci kontroly byl, za účelem posouzení jakosti pohonných hmot, odebrán vzorek pohonné hmoty:

číslo **267/ 10 / 19 / V**

zkapalněný ropný plyn (LPG)

c) odebraný vzorek pohonných hmot splnil, ve sledovaných ukazatelích, požadavky stanovené ČSN EN 589+A1 (2012); výsledky laboratorního posouzení jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole

d) podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění vznikl kontrolované osobě nárok na náhradu ceny odebraného vzorku pohonné hmoty v níže uvedené výši:

Kč **22,68**

zkapalněný ropný plyn (LPG)

### Poučení:

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba, podle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, právo podat písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole.


### Přijatá opatření:

Nebyla uložena

---

### Přílohy:

1. Inspekční zpráva SGS č. 2403/2019



za ČOI - podpisy

19.09.2019

2

.....  
osoba přítomná kontrole - podpis

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **122419622-226231-190923112959**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Věra Pavelková**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy**

**V Praze dne 23.09.2019**



122419622-226231-190923112959